


# Protokół z wykonanej pracy

<b>Nr protokołu</b>	<b>04/02/2017/JK</b>
<b>Obiekt</b>	<b>Warszawa ul Jana Kazimierza 60</b>
<b>Nazwa urządzenia lub instalacji</b>	<b>Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej</b>
<b>Opis czynności konserwacyjnych</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wizualna kontrola instalacji.</li><li>2. Sprawdzenie działania zaworów odcinających podpiwnych.</li></ol>
<b>Uwagi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalacje bez widocznych przecieków.</li><li>2. Nastawy na zaworach regulacyjnych podpiwnych cyrkulacji C.W.U. poprawne.</li><li>3. Korozja na zaworach c.w.u. :<ul style="list-style-type: none"><li>- kl.1 zawór 1.5 cala i 0.5 cala</li><li>- kl.2 zawór 1.5 cala i 0.5 cala</li><li>- kl.3 zawór 1.5 cala i 0.5 cala</li><li>- kl.4 zawór 1.5 cala i 0.5 cala</li><li>- kl.5 zawór 1.5 cala i 0.5 cala</li><li>- kl.7 zawór 1.5 cala</li><li>- kl.8 zawór 2.5 cala i 1.5 cala (brak możliwości rozłączenia instalacji, konieczny montaż połączenia śrybunkowego)</li><li>- kl.9 zawór 2 cale</li><li>- kl.10 zawór 1.5 cala</li></ul></li></ol>

# Protokół z wykonanej pracy

	
<b>Data</b>	<b>17.02.2017r.</b>
<b>Termin kolejnego przeglądu</b>	<b>Po usunięciu usterek</b>

**Potwierdzenie wykonania przeglądu:**    Data    18.02.2017r